2022 жылдың желтоқсан айына орт дабыл жүйесіне (қондырғыларына) жүргізілген техникалық күтім жасау А К Т І С І

А К Т

по техническому обслуживанию ремонту систем пожарной сигнализации за декабрь месяц 2022 года.

Нысан бойынша:
По объекту: поселок Жосалы, улица І.Тұрмағамбетов, 20
Тапсырыс беруші: «Ясли-сад №6 «Айсұлу» МКҚК
Заказчик: ГКП «Ясли-сад №6 «Айсұлу»
Мердігер орындаушы: «АҚТІЛЕК» жеке кәсіпкер
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель «АҚТІЛЕК»
2022 жылдың 05 желтоқсандағы №09/12 санды «Автоматты орт дабыл қондырғысына техникалық қызмет көрсету» келісім-шарты.
Согласно договору «по обслуживанию системы пожарной сигнализации» №09/12 от 05.12.2022 года.

Жабдықтардың атауы *Наименование оборудования*	*Техникалық жағдайы* *Техническое состояние*
Бақылау-қабылдау приборлары Приборы приемно-контрольные ***- Гранит-8***	Жұмыс күйінде В рабочем состоянии
Пломбаның болуы/ Наличие пломбы:	Бар / Имеется
Өрт дабыл қаққыштар: Извещатели пожарные : **Дымовые ИП-214М-41** **Тепловые ИП-105А** **Ручной ИПР-513-10**	Жұмыс күйінде В рабочем состоянии
Дыбыстық, жарықтық белгілер: Звуковая и световая сирена: **Сирена со стробом LD-96**	Жұмыс күйінде В рабочем состоянии
Дауыс беру және дауыс көтергіштер: Речевое оповещение и динамики: **Динамики громкоговорящей связи РОКОТ-3**	Жұмыс күйінде В рабочем состоянии
Өрт дабыл жүйесінің жалғаулары, кабель каналдар: Шлейфы пожарной сигнализации, кабельные каналы:	Кабельдерде үзік жоқ На кабелях обрывов нет

ӨДЖ қондырғылары мен приборларында механикалық ақауларының болуы:
Имеются ли механические повреждения приборов и установок системы АПС:
механикалық ақаулары жоқ/ механических повреждений не имеется

ӨДЖ қондырғылары мен приборларының бекітілуін тексеру жұмыстары:
Проверка прочности крепления приборов и установок АПС:
ӨДЖ қондырғылары мен приборлары жақсы бекітілген
Приборы и оборудования АПС закреплены прочно

Қорытынды: Техникалық күтім нәтижесі бойынша нысандағы ӨДЖ жүйесі жұмыс қалпында, жарамды күйде.
Заключение: По результатам тех.обслуживания система АПС исправна и в рабочем состоянии.

Сканировано с CamScanner

Техникалық күтім жасау барысындағы жүргізілген жөндеу жұмыстары:
Ремонтные работы при проведении технического обслуживания АПС:

Жұмыстың атауы Наименование работ	Техникалық күтімнен кейінгі жағдайы Состояние после тех.обслуживания	Дефектік актінің болуы Наличие дефектного акта

Өкілдер / Представители:

«Ясли-сад №6 «Айсұлу» МКҚК меңгерушісі _____ С.Бағдаулетова

М.П./ М.О.

«АҚТІЛЕК» ЖК ОДЖ монтаждаушы

Монтажник АПС ИП «АКТІЛЕК» _____ Ж.Дауменов

М. П./ М.О.

Сканировано с CamScanner